



AUTORIZACION DE INGRESO, ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una revision en el enlace ya que se encuentra caido, Se solicita ingresar en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, tambien al parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder con las revisiones.

Tecnicos de: EQUYSUM - CLARO



Adicionalmente, por favor tambien su ayuda solicitando al centro comercial que el personal de mantenimiento o de turno del centro comercial pueda facilitar la escalera de 12 peldaños.

Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas

Nombre: MANUEL MARIA PILLAJO MAILA

Fecha Inicio: 28/9/2024, 07:00

Cedula: 1719674515

Fecha Fin: 28/9/2024, 10:00

Sistemas: Estimados el proveedor debe ingresar con su propia escalera





AUTORIZACION DE INGRESO, ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una revision en el enlace ya que se encuentra caido, Se solicita ingresar en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, tambien al parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder con las revisiones.

Tecnicos de: EQUYSUM - CLARO



Adicionalmente, por favor tambien su ayuda solicitando al centro comercial que el personal de mantenimiento o de turno del centro comercial pueda facilitar la escalera de 12 peldaños.

Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas

Nombre: LUIS MIGUEL CHILCAÑAN RIOS

Fecha Inicio: 28/9/2024, 07:00

Cedula: 1722531470

Fecha Fin: 28/9/2024, 10:00

Sistemas: Estimados el proveedor debe ingresar con su propia escalera

