



## EL RECREO REVISION ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una

revisión en el enlace ya que se encuentra caído, Se solicita ingresar

en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, también al

parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se

requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de

donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder

con las revisiones.

Técnicos de: EQUYSUM - CLARO



Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas



Nombre: MANUEL MARIA PILLAJO MAILA

Fecha Inicio: 3/10/2024, 07:00

Cedula: 1719674515

Fecha Fin: 3/10/2024, 10:00

**Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada**





## EL RECREO REVISION ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una

revisión en el enlace ya que se encuentra caído, Se solicita ingresar

en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, también al

parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se

requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de

donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder

con las revisiones.

Técnicos de: EQUYSUM - CLARO



Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas



Nombre: EDGAR NAPOLEON PAREDES MARURI

Fecha Inicio: 3/10/2024, 07:00

Cedula: 0401800313

Fecha Fin: 3/10/2024, 10:00

**Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada**





## EL RECREO REVISION ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una

revisión en el enlace ya que se encuentra caído, Se solicita ingresar

en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, también al

parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se

requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de

donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder

con las revisiones.

Técnicos de: EQUYSUM - CLARO



Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas



Nombre: LUIS MIGUEL CHILCAÑAN RIOS

Fecha Inicio: 3/10/2024, 07:00

Cedula: 1722531470

Fecha Fin: 3/10/2024, 10:00

**Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada**





## EL RECREO REVISION ENLACE PRINCIPAL CAIDO

Estimados buenas tardes se solicita autorizacion para realizar una

revisión en el enlace ya que se encuentra caído, Se solicita ingresar

en la mañana pues se tiene que revisar en la terraza, también al

parqueadero bancario, y a la ruta de la fibra. Es posible que se

requiera ingresar a la agencia y revisar por el techo, todo depende de

donde se encuentre el corte, lo cual no se puede saber hasta proceder

con las revisiones.

Técnicos de: EQUYSUM - CLARO



Detalle de materiales que ingresarán:

Fusionadora

Otdr

Herramientas básicas



Nombre: CRISTIAN WLADIMIR CHULDE JACOM

Fecha Inicio: 3/10/2024, 07:00

Cedula: 1720100419

Fecha Fin: 3/10/2024, 10:00

**Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada**

