

Arreglo Puerta, Seguro al piso, se está trabando

El seguro inferior de la puerta de ingreso al local, esta defectuoso.

En caso de no arreglarlo, se le cambiará.

Nombre: Willfrank José Ojeda Lugo

Cedula: 067979011

REX Fecha Inicio: 25/12/2024, 12:00
Fecha Fin: 25/12/2024, 14:00

Seguridad: No especifica la hora de ingreso.

