



# El Recreo

FECHA 22 de Septiembre.

LOCAL BOYACA

PERSONA QUE ATENDIO.....

HAGA UNA DESCRIPCION DE LA SITUACION O PROBLEMA:

Situacion Sanducheta

Esta con una falla.

Me obresen Semana Semana y nada

Por favor que me Solucionen

NOMBRES Segundo Duinsasemin

CC. 177466729.0

FIRMA [Signature]

TELEFONO 0993451320

14ALMACENES BOYACA S.A.  
 R.U.C. 0990010110001  
 Dir:Av.Juan Tanca Marengo Km 1 1/2 (GYE)entre Av  
 .Agustin Freire y Jose Castillo

Agencia # 17QUITO  
 Direc:  
 Telf:(593) 2597600 - 0968655875  
 Casilla 09-01-4187 Fax:(593) 2597600  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No 02239 del 07/May/1996

ESTED NO HA ABONADO PUNTOS EN ESTA VENTA

COMP.ELECTR FACT: N.- 019-002-000018341

QUITO 15 de SEPTIEMBRE del 2024

| CODIGO              | DESCRIPCION                   | CANTIDAD |
|---------------------|-------------------------------|----------|
| 32363               | SEMOUCHER OSTER C/PLATOS REMO | 1.0      |
| 0 UND               |                               |          |
| 30.00 %             | Descuento del:                |          |
| TOTAL NETO          |                               | 41.05    |
| 44607               | BUNDA PLASTICA.               | 1.0      |
| 0 UND               |                               |          |
| TOTAL NETO          |                               | .17      |
| SUBTOTAL            |                               | 41.22    |
| DESCUENTOS:         |                               | 6.81-    |
| Base IVA 15.00%     |                               | 34.41    |
| Base IVA 0.00%      |                               |          |
| 15.00% IVA:USD\$    |                               | 5.16     |
| TOTAL A PAGAR:USD\$ |                               | 39.57    |
| FORMA DE PAGO       |                               |          |
| EFFECTIVO           | :                             | 39.57    |
| VUELTO ENTREGADO:   |                               | 0.00     |

Raz.Soc:SEGUNDO FRANCISCO QUINSASAMIN  
 RUC.....:1714667290001  
 Direcc.:ZAMBITA  
 Telf....:

Agente.:DIRECTO EL RECREO  
 Autorizo : JACQUELINE ASQUI  
 Caja : CHICA 0002 AUXILIAR  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA : ALMACEN

Compliendo con las  
 Resolucion No. 002-2005  
 publicada en el 07/05/96



Mantenimiento-Reparacion de Equipos Domésticos  
e Industriales y mucho más

VILLAFLORA

Antonio Barrio Nuevo S9-442 Y Francisco Ruiz  
Telfs.: 4759228 - 2611425 / 0997210068


Correo: fullsolutionfs@gmail.com \* direparaciones@hotmail.com



**FULL SOLUTION** @fullsolutionecuador

**EL RECREO:** Entrada Sub Suelo #2 / Local PS2-LC2  
Telf.: 02 611 425 - 0997 967 671 - 0997 210 068  
Correo: fullsolutionfs@gmail.com

**CUMBAYA:** Chimborazo N1-23 y Francisco de Orellana.  
Telfs.: 0986932298 - 6037369 - 0997210068  
Correo: direparaciones@hotmail.com



Fecha de Ingreso: 21-09-2024  
Fecha de Entrega:  
Cliente: FRANCISCO SEGUNDO  
CUC / C.I.: 1714669790 Telf.: 0993451320

R.U.C.1720295102001  
**ORDEN DE TRABAJO**  
Nº 007244  
**SELLO DE GARANTIA**  
SI

| ANT. | ARTICULO | MODELO | DESCRIPCION DEL TRABAJO | PRECIO UNITARIO |
|------|----------|--------|-------------------------|-----------------|
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |
|      |          |        |                         |                 |

NOTA: Este es el único comprobante para el retiro de su artefacto y autorizo al servicio autorizado OSTER y FULL SOLUTION a REMATAR mi articulo si este NO fuese retirado en 3 meses desde la fecha de su ingreso.

Estimado cliente se informa que todo artefacto ingresado tiene un costo por la REVISIÓN TÉCNICA

|             |
|-------------|
| SUBTOTAL \$ |
| I.V.A. \$   |
| TOTAL \$    |

AL MOMENTO DE RETIRAR SU ARTEFACTO, SOLICITE LA FACTURA

OBSERVACIONES: COMPLETO

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

\_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

PC-CREATIVA: 0999 820 685 \* IMPRESO DEL 6001 AL 8000 \* 02 ENERO 2024 \* ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Quito08/11/2024

Sres.  
Almacén Boyacá  
Ciudad. - Quito

De nuestra consideración:

### **SERVICIO AUTORIZADO TÉCNICO**

Reciban un cordial saludo de todos quienes hacemos el Servicio Autorizado Oster & Full Solution

La presente tiene por objeto informar sobre la sandwichera Oster modelo CKSTSM3801 que ingreso a nuestro Servicio por cuestión de garantía con orden de trabajo #7244.

#### **Daño:**

Tapa levantada (Seguros rotos)

#### **Causas del daño:**

La sandwichera se encuentra con los seguros rotos, (golpe o caída) mismo que se pasa el informe a la marca y se niega la garantía por roturas al no ser un daño da fabrica.

#### **Solución:**

Se procede a informar al almacén que se niega la garantía por roturas mismo que solicitan se ayude de alguna manera ya que el cliente se encuentra molesto.

Se accede con un cambio de producto mismo que llegara en esta semana para poder entregar al cliente una sandwichera nueva.

Ya se informó al cliente como vamos a proceder.

Este sería el informe técnico.

Atentamente: Paulina Yépez Servicio Autorizado

2611425 / 0997210068



